

KOORDINATSYSTEM

KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 13.30
HÖJDSYSTEM RH2000

FÖRKLARINGAR

- RELINING SPILLVATTENLEDN.
- ÅTGÄRD BRUNN
- BEF. DAGVATTENLEDN.
- BEF. VATTENLEDNING
- BEF. SPILLVATTENLEDN.

ÅTGÄRDER

LEDNINGAR

MARKERADE LEDNINGAR INFORDRAS MED FLEXIBELT FODER (strumpa)
RINGSTYVHET S= 2 kN/M² (långtidsstyvhet)

HATTRELININGAR MINST 3 METER IN I SERVIS
BRUNNAR

	TÄTNING	VALLNING	RENOVERING
SNB24020	X		
SNB24021	X		
SNB24023	X		
SNB24028	X		
SNB24029	X		
SNB24030	X		
SNB24031	X	X	
SNB24032	X		
SNB24033	X		
SNB24036	X		
SNB24041	X		
SNB24043	X		
SNB24044	X		
SNB24046	X		
SNB24048	X		
SNB24049	X		
SNB24076	X		
SNB24077	X		
SNB24013		X	X
SNB24014		X	X
SNB24015		X	X
SNB24016		X	X
SNB24017		X	X
SNB24018		X	X
SNB24038		X	X
SNB24041		X	X
SNB24043		X	X

ANMÄRKNING

ANSES MÅN ATT NÅGON AV DE BRUNNAR SOM ÄR ANGIVNA ATT RELINAS IGENOM INTE ÄR PRAKTISKT MÖJLIGT GÄLLER FÖLJANDE:

SNB24027 SKA TÄTAS OCH VALLAS OM I BOTTEN & ÖVRIGA BRUNNAR TÄTAS.

E SKA KONTROLLERA ATT SAMTLIGA BRUNNAR ÄR ÅTKOMLIGA I GOD TID FÖRE ETABLERING. FLERTALET BRUNNAR ÄR ÖVERFYLLDA



A	RELINING 24038-24041, 2 ST SNB UTGÅR	2017-03-20	ES
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING



SWECO Environment AB
Järnvägsgatan 3, 551 10 Jönköping
Växel 036-15 18 00
Org nr. 556346-0327, säte Stockholm
www.sweco.se



UPPDRAGSNUMMER	RITADKONSTRÅV	GRANSKAD AV
1834634000	SESJER	
DATUM	ANSVARIG	
2017-03-20	SESJER	

LEKERYD
RENOVERING SPILLVATTENLEDN./ BRUNNAR
ÖVERSIKT

SKALA	A1 1:1500	RITNINGSNUMMER	BET
	A3 1:3000	8221-526	A

P:\13561356017_Lekeryd_illiskottsvattnen\15_Arbeismf_rtm\rit\K.51.1-100_relining.dwg
 Plottad: 2017-03-23 13:17:52 av SESJER, skivare:PDF-XChange Printer 2012, penninställning:KPC_standard - Färg Navisat.ctb