



Jönköpings Kommuns

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

FÖR BYGG- OCH TEKNIKINSTALLATIONER

vid ny- eller ombyggnation i egen regi

Bilaga 2 Rumsfunktioner / Rumstyper

Version 2022-11-30

RUMSFUNKTIONER							Signering
Denna bilaga anger särskilda krav för olika typer av utrymmen. Där inget krav anges, skall särskild utredning företas för varje specifikt projekt. Med angivna mått- och rumshöjdskrav, avses minsta godtagbara mått. Angivna ljudkrav, avser med hur många decibel ljud från angränsande utrymmen skall reduceras. Där anges två värden, avser det första mellan rum, och det andra mot korridor o.likn. Där inget värde anges, skall standard följas. Utrymme som märkts med en asterisk (*), redovisas även med särskild principrumsbilaga.							
RUM	EGENSKAPSKRAV	MÄTT-KRAV	RUMS-HÖJD	LJUD-KRAV	KLIMAT-KRAV	BELYSN-KRAV (lux)	
Entré	Se tytrum Huvudentré Skärmtak och skrapgaller utanför entré. Nedsänkt skrapmatta i entré. Innanför entré en löst liggande torkmatta. All ev. utrustning/inredning vägghängd, ej golvmonterad.		2,5			100	
Vindfång	Se tytrum Huvudentré Nedsänkt skrapmatta i vindfång. Dörrautomatik. Observera att armbågskontakt även skall finnas inne i vindfång, så man ej kan bli stående där utan möjlighet till öppningshjälp. Ingen utrustning/inredning tillåten.		2,5			100	
Groventré	Se tytrum Huvudentré Skärmtak och skrapgaller utanför entré. Nedsänkt skrapmatta i entré. Golnbrunn under skrapmatta samt vid behov. Innanför entré en löst liggande torkmatta. All ev. utrustning/inredning vägghängd, ej golvmonterad.		2,5			100	
Trapphus	Skurkanter på trappor och vilplan.		2,4			100	
Bostad / Rum äldreboende	Ej mekanisk dörrklocka i dörrblad. Inga trösklar, förutom till våtrum. Gardinbeslag till samtliga fönster.		2,4				
Dagrum			2,7			200	
Kapprum	Kapphylla utföres med krokar, klädstång och hatthylla. Skall även finnas på låg höjd. All ev. utrustning/inredning vägghängd, ej golvmonterad		2,3			200	
Korridor	På äldreboenden skall avbärarlist samt hörnförstärkning. ev. även ledstång		2,3			100	
Kontor	Garderobskarm om ej separat omklädningsrum finns. Annars endast 1st klädkrok.		2,7			500 (vid arbetsplats)	
Grupprum	Skrivtavla inkl. blädderblocksställ. Kroklist med krokar.		2,7			500	
Konferensrum	Skrivtavla inkl. blädderblocksställ. Kroklist med krokar. Projektionsduk. Mörkläggningsgardiner		2,7			500	
Personalrum *	Se tytrum		2,7			200	
Basutrymme (skola)	Skrivtavla inkl. blädderblocksställ. Kroklist med krokar.		2,7			500	
Matsal						200	
Samlingssal						200	
Hörsal	Kroklist med krokar. Skall även finnas på låg höjd. Projektionsduk. Fixtur för projektorstativ i tak. Mörkläggningsgardiner-					500	
Mottagningskök			2,7			500	
Tillagningskök			2,7			500	
Avdelningskök	Högtryckslaminat på luckor Rostfri diskbank med avställningsytor		2,7			500	

WC *	Se tytrum		2,3			200	
RWC *	Se tytrum (OBS Separat tytrum för äldreboende)		2,3			200	
Omlädningsrum	Insynsskydd från entrédörr in till omlädningsrum. Låsbara omlädningskåp utan ventilation, med sittbänk framför.		2,7			300	
Omlädningsrum till skolverksamhet	Insynsskydd från entrédörr in till omlädningsrum. Sittbänkar med kroklist, golvmonterade.??? Värdefackskåp.					300	
Duschrum	Insynsskydd från omlädningsrum till duschrum. Duschväggar mellan varje duschplats med ordentlig överligger som tål kraftig belastning. Överliggeren skall också vara förberedd för montage av duschdraperi. Tvålkorg. Handduskkrok ska finnas inom armlängds avstånd från duschplatsen. En duschplats ska vara minst 1500 mm bred (tillgänglighetskrav). Kroklist med krokar för handdukar.		2,7			200	
Bastu			2,4				
Städutrymme	Se bilaga - Städ		2,4			200	
Städcentral	Se bilaga - Städ		2,4			300	
Förråd	Se bilaga - Städ		2,4			100	
Arkiv	Kompaktarkiv.		2,4			200	
Driftrum - EI			2,5			300	
Driftutrymme						200	
Driftrum - VS			2,1			200	
Driftrum - Vent	Se tytrum					200	
Hiss	Talande meddelande. För skola/förskola (utöver BBR krav): - Plattformshiss ok - Plats för pall och palltruck i minst en hiss (minst 1600 mm lång) - Städ får plats med de vanliga tillgänglighetsmått (största städmaskinen är längd: 1300 och bredd: 550)	Min. 1100 x 1600				200	
Skötrum *	Se Principrum		2,7			100	
Slöjdsal	Central elavstängning för utrustning som kan orsaka brand.		2,7			500	
Reception	Siktytor – receptionist ska beredas god sikt över ytorna, pelare eller dyl. ska inte skymma sikten. Väggfast överfallslarm skall finnas. Receptionsdisken ska ha tillräckligt distansskydd. Reträttväg ska finnas. Om riskbedömning visar att receptionen är placerad i verksamhet som är särskilt utsatt för våld eller hot om våld: Inglasad reception med skyddsklassat glas Motordriven lucka som öppnas i höjdled Möjlighet till kommunikation genom glaset då luckan hålls stängd Skyddad reträttväg						

Besöksrum	Förhöjd ljudklassning då ärenden med sekretess kan avhandlas. Om riskbedömning visar att besöksrummet är placerat i verksamhet som är särskilt utsatt för våld eller hot om våld: Förläggs utanför det inre skalskyddet En reträttväg utöver ordinarie igång Överfallslarm installeras						
-----------	--	--	--	--	--	--	--