

Taxa för brandskyddskontroll 2018 inom Jönköpings kommun

gäller t o m 2018-06-30

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter i kronor exkl. moms och inkl moms.

| | | Exkl moms | Inkl moms |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Objekt i småhus | | |
| 1.1 | Grundavgift Inställelse för utförande av brandskyddskontroll | 127:00 | 158:00 |
| 1.2 | Kontrollavgift | | |
| 1 | Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan | | |
| | Villapanna fastbränsle: | 380:00 | 475:00 |
| | Villapanna oljeeldad: | 295:00 | 369:00 |
| | Lokaleldstad: | 295:00 | 369:00 |
| | Lättbesiktigad anläggning* | 211:00 | 264:00 |
| 2 | Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt. Se nedan | | |
| | Villapanna fastbränsle: | 169:00 | 211:00 |
| | Villapanna oljeeldad: | 127:00 | 158:00 |
| | Lokaleldstad: | 127:00 | 158:00 |
| 3 | Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan | | |
| | Villapanna fastbränsle: | 295:00 | 369:00 |
| | Villapanna oljeeldad: | 211:00 | 264:00 |
| | Lokaleldstad: | 211:00 | 264:00 |
| | Lättbesiktigad anläggning* | 169:00 | 211:00 |
| <p>* med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.</p> | | | |
| 1.3 | Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.3 nedan. | | |
| 2. | Övriga objekt Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan. | | |
| 3. | Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3. | | |

4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med en extra grundavgift enligt 1.1 i taxan.

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3 med ett tillägg på 15 % om arbetet sker i anslutning till ordinarie arbetstid och med tillägg på 50 % om arbetet sker på annan tid.

Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00-16.00.

4.3 Timersättning utgår med 507 kr (exkl moms), 633 kr (inkl moms)

Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

4.4 Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från sotarkammaren till förrättningsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.