

Presentation av poäng: rörelsenedsättning

Område:	Dumme Mosse	Poängfärg:	Grön	Svart:	0-9%
Startar:	Flygplatsentrén	Poäng:	32	Röd:	10-24%
Leder till:	Södra Parkeringen	Av totalt:	47	Blå:	25-49%
Del av slinga:	Ja	Motsvarar:	68%	Grön:	50-100%

Parkeringsplats	Poäng
Det finns en eller flera anvisade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.	1
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Platsen finns angiven och bekräftad som målpunkt hos beställningscentralen för färdtjänst.	1
Det finns tillgängligt väderskydd för personer med förflyttningshjälpedel.	1
Parkeringsplatsen lutar inte åt något håll mer än 2 %	1
Delsumma:	6

Entréområdet	Poäng
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Det finns bord vid entréplats som är tillgängliga med rullstol/rollator	1
Delsumma:	4

Toalett finns inte	Poäng
Delsumma:	

Informationstavla entré	Poäng
Det finns en informationstavla	1
Informationstavlan har centrumhöjd: 135 cm.	1

Informationstavlan är rakt ställd	
Informationstavlan har tryckt text om tillgängligheten.	1
Informationstavlan har tryckt karta med tavlans placering och vandringsled.	1
Det finns en plan yta ända fram till tavlan på ca 1,5 x 1,5 m.	1
	Delsumma: 5

Vandringsled

Vandringsledens bredd är: <input type="text" value="200"/> cm.	2
<small>(Medelvärde: 120-159 cm. ger 1 p. 160 cm. och mer ger 2 p.)</small>	
Det finns avåkningsskydd vid behov	1
Underlaget är jämnt.	1
Vandringsled saknar räcke.	0
Vandringsled har mötesplats med bänkar	1
Vandringsled har rastplats med bänkbord	1
Vandringsleden har en eller flera långa backar som överstiger 8 % lutning	0
<small>(Vid flera ramper presenteras den brantaste och/eller smalaste.)</small>	
	Delsumma: 8

Spång finns inte

Delsumma: 0

Grillplats finns ej

Delsumma: 0

Totalsumma: 32