

Presentation av poäng: rörelsenedsättning

Område:	Dumme Mosse	Poängfärg:	Grön	Svart:	0-9%
Startar:	Södra Parkeringen	Poäng:	39	Röd:	10-24%
Leder till:	Grillplatsen	Av totalt:	51	Blå:	25-49%
Del av slinga:	Ja	Motsvarar:	76%	Grön:	50-100%

Parkeringsplats	Poäng
Det finns en eller flera anvisade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.	1
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Platsen finns angiven och bekräftad som målpunkt hos beställningscentralen för färdtjänst.	1
Det finns inget tillgängligt väderskydd för personer med förflyttningshjälpmedel.	0
Parkeringsplatsen lutar inte åt något håll mer än 2 %	1
Delsumma:	5

Entréområdet	Poäng
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Det finns bord vid entréplats som är tillgängliga med rullstol/rollator	1
Delsumma:	4

Toalett finns	Poäng
Toalett finns i slutet av leden	
Toaletten är tänkt att kunna användas med rullstol/rollator.	
Toalettens invändiga yta är mindre än 2,2 x 2,2 m.	0
Tröskel in till toalett har högst 2 cm. hög kant.	1
Det finns två armstöd på toaletten.	1
Toarullen finns nära sittande på toalett.	1
Det finns ingen klädkrok på högst 120 cm. höjd.	0
Det finns en hylla på toaletten för avlastning.	1
Det finns ett draghandtag på dörren.	1
Det finns en plan yta framför toalettdörren på ca 1,5 x 1,5 m.	1
Det finns dagsljusinsläpp på toaletten.	1
Delsumma:	7

Informationstavla entré	Poäng
Det finns en informationstavla	1
Informationstavlan har centrumhöjd: 135 cm.	1

Informationstavlan är rakt ställd		
Informationstavlan har tryckt text om tillgängligheten.		1
Informationstavlan har tryckt karta med tavlans placering och vandringsled.		1
Det finns en plan yta ända fram till tavlan på ca 1,5 x 1,5 m.		1
	Delsumma:	5

Vandringsled

Vandringsledens bredd är: <input type="text" value="400"/> cm.		2
<small>(Medelvärde: 120-159 cm. ger 1 p. 160 cm. och mer ger 2 p.)</small>		
Det finns inte lämpligt placerade avåkningsskydd.		0
Underlaget är inte jämnt.		0
Vandringsled saknar räcke.		0
Vandringsled har inte mötesplats med bänkar.		0
Vandringsled har inte rastplats med bänkbord.		0
Vandringsleden har inga backar över 5 % lutning		2
 <small>(Vid flera ramper presenteras den brantaste och/eller smalaste.)</small>		
	Delsumma:	6

Spång finns inte

Delsumma: 0

Grillplats finns

Eldstaden går att nå med rullstol/rollator (minst 130 cm. fritt passagemått)		1
Grillplatsen har bänkar, bord nära.		1
Grillplatsen har bänkbord tillgängliga för personer i rullstol.		1
Ramp finns i anslutning till grillplats		
Rampens lutning i procent: 9		0
Rampens bredd i centimeter: 120		0
	Delsumma:	3

Totalsumma: 39