

## Presentation av poäng: synnedsättning

Område:	<b>Dumme Mosse</b>	Poängfärg:	<b>Grön</b>	Svart:	<b>0-9%</b>
Startar:	<b>Södra Parkeringen</b>	Poäng:	<b>26</b>	Röd:	<b>10-24%</b>
Leder till:	<b>Grillplatsen</b>	Av totalt:	<b>34</b>	Blå:	<b>25-49%</b>
Del av slinga:	<b>Ja</b>	Motsvarar:	<b>76%</b>	Grön:	<b>50-100%</b>

Parkeringsplats	Poäng
Det finns en eller flera anvisade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.	1
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Platsen finns angiven och bekräftad som målpunkt hos beställningscentralen för färdtjänst.	1
Det finns inget väderskydd tillgängligt för personer utan förflyttningshjälpmedel.	0
Delsumma:	4

Entréområdet	Poäng
Underlaget är jämnt.	1
Det finns bord vid entréplats	1
Delsumma:	2

Toalett finns	Poäng
Toalett finns i slutet av leden	
Toaletten är tänkt att kunna användas med rullstol/rollator.	
Tröskel in till toalett har högst 2 cm. hög kant.	1
Det finns två armstöd på toaletten.	1
Toarullen finns nära sittande på toalett.	1
Det finns ingen klädkrok på högst 120 cm. höjd.	0
Det finns en hylla på toaletten för avlastning.	1
Det finns dagsljusinsläpp på toaletten.	1
Delsumma:	5

Informationstavla entré	Poäng
Det finns en informationstavla	1
Informationstavlan har centrumhöjd: 135 cm.	1
Informationstavlan är rakt ställd	
Informationstavlan går inte att få uppläst eller taktill läsning saknas.	0
Det finns en plan yta ända fram till tavlan på ca 1,5 x 1,5 m.	1
Delsumma:	3

Vandringsled	Poäng
Vandringsledens bredd är: <input type="text" value="400"/> cm.	2
(Medelvärde: 120-159 cm. ger 1 p. 160 cm. och mer ger 2 p.)	

Det finns inte lämpligt placerade avåkningsskydd.	0
Underlaget är inte jämnt.	0
Vandringsled saknar räcke.	0
Vandringsled har inte mötesplats med bänkar.	0
Vandringsled har inte rastplats med bänkbord.	0
Vandringsleden har inga backar över 5 % lutning	2
Delsumma:	4

### Spång finns inte

Delsumma: 7

### Grillplats finns

Grillplatsen har bänkar, bord nära.	1
Delsumma:	1

**Totalsumma: 26**