

## Presentation av poäng: rörelsenedsättning

Område:	<b>Dumme Mosse</b>	Poängfärg:	<b>Grön</b>	Svart:	<b>0-9%</b>
Startar:	<b>Grillplatsen</b>	Poäng:	<b>43</b>	Röd:	<b>10-24%</b>
Leder till:	<b>Flygplatsentrén</b>	Av totalt:	<b>51</b>	Blå:	<b>25-49%</b>
Del av slinga:	<b>Ja</b>	Motsvarar:	<b>84%</b>	Grön:	<b>50-100%</b>

Parkeringsplats	Poäng
Det finns en eller flera anvisade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.	1
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Platsen finns angiven och bekräftad som målpunkt hos beställningscentralen för färdtjänst.	1
Det finns inget tillgängligt väderskydd för personer med förflyttningshjälpmedel.	0
Parkeringsplatsen lutar inte åt något håll mer än 2 %	1
Delsumma:	5

Entréområdet	Poäng
Underlaget är hårdgjort.	1
Underlaget är jämnt.	1
Det finns bord vid entréplats som är tillgängliga med rullstol/rollator	1
Delsumma:	4

Toalett finns	Poäng
Toalett finns i början av leden	
Toaletten är tänkt att kunna användas med rullstol/rollator.	
Toalettens invändiga yta är mindre än 2,2 x 2,2 m.	0
Tröskel in till toalett har högst 2 cm. hög kant.	1
Det finns två armstöd på toaletten.	1
Toarullen finns nära sittande på toalett.	1
Det finns ingen klädkrok på högst 120 cm. höjd.	0
Det finns en hylla på toaletten för avlastning.	1
Det finns ett draghandtag på dörren.	1
Det finns en plan yta framför toalettdörren på ca 1,5 x 1,5 m.	1
Det finns dagsljusinsläpp på toaletten.	1
Delsumma:	7

Informationstavla entré	Poäng
Det finns en informationstavla	1
Informationstavlan har centrumhöjd: <b>135</b> cm.	1

Informationstavlan är rakt ställd		
Informationstavlan har tryckt text om tillgängligheten.		1
Informationstavlan har tryckt karta med tavlans placering och vandringsled.		1
Det finns en plan yta ända fram till tavlan på ca 1,5 x 1,5 m.		1
	Delsumma:	5

### Vandringsled

<b>Vandringsledens bredd är:</b> <input type="text" value="200"/> cm.		2
<small>(Medelvärde: 120-159 cm. ger 1 p. 160 cm. och mer ger 2 p.)</small>		
Det finns avåkningskydd vid behov		1
Underlaget är jämnt.		1
Vandringsled saknar räcke.		0
Vandringsled har mötesplats med bänkar		1
Vandringsled har rastplats med bänkbord		1
Vandringsleden har inga backar över 5 % lutning		2
<small>(Vid flera ramper presenteras den brantaste och/eller smalaste.)</small>		
	Delsumma:	10

### Spång finns

<b>Spångens bredd är:</b> <b>180</b> cm.		2
<small>(120-159 cm. ger 1 p. 160 cm. och mer ger 2 p.)</small>		
Underlaget är hårdgjort.		
Underlaget är jämnt.		1
Avåkningskydd finns på bägge sidor, och är minst 4 cm. höga.		1
Lutning i sidled överstiger inte mer än 2 %		1
Spången har mötesplatser		1
Spången har tvärgående plank.		1
Vid användning av träplank, är plank inte glesare än 13 mm.		1
	Delsumma:	16

### Grillplats finns

Eldstaden går att nå med rullstol/rollator (minst 130 cm. fritt passagemått)		1
Grillplatsen har bänkar, bord nära.		1
Grillplatsen har bänkbord tillgängliga för personer i rullstol.		1
Ramp finns i anslutning till grillplats		
Rampens lutning i procent: <b>9</b>		0
Rampens bredd i centimeter: <b>120</b>		0
	Delsumma:	3

**Totalsumma: 43**