

**Flahult 2:328, Jönköping**  
**Ny detaljplan**  
**Geoteknisk undersökning**

**Markteknisk undersökningsrapport, MUR.**

Beställare

Stenbäckshöjden Projekt AB  
c/o Ekeblad Bostad  
Stora Ävägen 21  
436 34 Askim

Upprättad av

BGK AB  
Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB  
Torsgatan 10  
561 30 HUSKVARNA



Janne Svensson

Granskad av



Gunnar Karlsson

## Innehåll

|           |                                              |          |
|-----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Objekt och ändamål</b>                    | <b>3</b> |
| <b>2</b>  | <b>Underlag för undersökningen</b>           | <b>3</b> |
| <b>3</b>  | <b>Styrande dokument</b>                     | <b>3</b> |
| <b>4</b>  | <b>Geoteknisk kategori</b>                   | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>Arkivmaterial</b>                         | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>Befintliga förhållanden</b>               | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Positionering</b>                         | <b>4</b> |
|           | 7.1 Koordinatsystem och utsättning           | 4        |
|           | 7.2 Provtagningspunkter                      | 4        |
| <b>8</b>  | <b>Geotekniska fältundersökningar</b>        | <b>5</b> |
|           | 8.1 Utförda fältförsök                       | 5        |
|           | 8.2 Utförda provtagningar                    | 5        |
|           | 8.3 Undersökningsperiod                      | 5        |
|           | 8.4 Fältpersonal                             | 5        |
|           | 8.5 Kalibrering och utrustning               | 5        |
| <b>9</b>  | <b>Geotekniska laboratorieundersökningar</b> | <b>5</b> |
|           | 9.1 Utförda undersökningar                   | 5        |
|           | 9.2 Undersökningsperiod                      | 5        |
|           | 9.3 Laboratoriepersonal                      | 5        |
|           | 9.4 Provförvaring                            | 6        |
| <b>10</b> | <b>Hydrogeologiska undersökningar</b>        | <b>6</b> |
|           | 10.1 Utförda fältarbeten                     | 6        |
|           | 10.2 Utförda undersökningar                  | 6        |
|           | 10.3 Korttidsobservationer                   | 6        |
| <b>11</b> | <b>Markmiljöteknisk undersökning</b>         | <b>6</b> |
|           | 11.1 Utförda undersökningar                  | 6        |
|           | 11.2 Resultat                                | 6        |
|           | 11.3 Fältpersonal                            | 6        |
| <b>12</b> | <b>Härledda värden</b>                       | <b>7</b> |
|           | 12.1 Friktionsvinkel                         | 7        |
|           | 12.2 E-modul                                 | 8        |

## Bilagor

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Laboratorieresultat     | bilaga 1, 2 sidor  |
| CPT                     | bilaga 2, 12 sidor |
| Ritning, borrhplan      | G1                 |
| Ritning, borrhsektion A | G2                 |

## 1 Objekt och ändamål

På uppdrag av Stenbäckshöjden Projekt AB i Askim har den här geoteknisk undersökning tagits fram för rubricerat objekt.

Undersökningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper för upprättande av ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av bostadshus. Fältarbetet utfördes under 2016 åt en annan beställare med annan planerad byggnation. Undersökningen har kompletterats under december 2020.

## 2 Underlag för undersökningen

Ritningsunderlag för fältarbetet och redovisningen har erhållits av beställaren och utgörs av primärkarta över området samt en situationsplan med planerad byggnation.

## 3 Styrande dokument

*Denna rapport ansluter till SE-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.*

*Tabell 1. Planering och redovisning*

| <b>Undersökningsmetod</b> | <b>Standard eller annat styrande dokument</b>                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fältplanering             | SS-EN 1997-2                                                   |
| Fältutförande             | Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475 |
| Beteckningssystem         | SGF/BGS beteckningssystem 2001:2                               |

*Tabell 2. Fältundersökningar*

| <b>Undersökningsmetod</b>                            | <b>Standard eller annat styrande dokument</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPT sondering inkl. portryck (CPTu)                  | SGI Information 15                            |
| Hejarsondering (Hfa)                                 | SGF Rapport 1:2013                            |
| Skruvprovtagning (Skr)                               | SGF Rapport 1:2013                            |
| Grundvattenpejling (GW) i öppet grundvattenrör (GWR) | SGF Rapport 1:2013                            |
| Markradonmätning (Rn)                                | Markradonboken                                |

*Tabell 3. Laboratorieundersökningar*

| <b>Undersökningsmetod</b> | <b>Standard eller annat styrande dokument</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Klassificering            | EN ISO 14688                                  |

### Redovisning av undersökningen

På planritning G1 redovisas läget och markhöjder för samtliga sonderings- och provtagningspunkter på primärkarta med befintliga förhållanden.



På sektionsritning G2 redovisas samtliga undersökningspunkter på sektionen littererad A. På sektionen redovisas sonderingsdiagram, jordarter, nivåer för nuvarande mark och grundvattennivåer.

På bilagor redovisas laboratorieresultat och CPT-resultat.

#### 4 Geoteknisk kategori

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk Kategori 2.

#### 5 Arkivmaterial

BGK känner inte till någon tidigare utförd geoteknisk undersökning inom området.

#### 6 Befintliga förhållanden

Tomten för detaljplanen ligger i sydöstra delen av Norrahammar. Området utgörs av en höjd som till största delen består av gräsbevuxen naturmark och skogsmark. På tomten finns en enklare träbyggnad som tidigare har använts som sommarlokal. Höjden omges av en sluttning på tre sidor, ner mot norr, väster och söder. Västra sluttningen sträcker sig ner till dalen vid Norrahammar. Mot öster sluttar marken svagt nedåt bortom tomten. Toppen av höjden ligger ungefär på nivån +221.

#### 7 Positionering

##### 7.1 Koordinatsystem och utsättning

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Utsättning och inmätning av sonderingspunkterna har gjorts genom GNSS, nätverks-RTK. Mätningen är utförd i minst klass B enligt SGF fälthandbok av Janne Svensson, BGK.

##### 7.2 Provtagningspunkter

Sammanställning av de undersökta punkternas koordinater och använda metoder redovisas i tabell nedan.

| <b>Punkt</b> | <b>X</b>    | <b>Y</b>   | <b>Z</b> | <b>Metod</b>  |
|--------------|-------------|------------|----------|---------------|
| 1            | 6397959,932 | 186927,187 | 221,26   | CPT, Hfa, Skr |
| GWR 2        | 6397996,478 | 186923,937 | 200,26   | GWR           |
| 3            | 6397950.002 | 186928.361 | 221,13   | CPT, Skr, GWR |
| 4            | 6397953,025 | 186934,107 | 221,46   | Rn            |
| 5            | 6397912,690 | 186942,639 | 219,39   | Rn            |
| 6            | 6397940,606 | 186987,490 | 219,42   | Rn            |
| 7            | 6397996.129 | 186923.968 | 200,49   | Hfa, CPT, Skr |

## 8 Geotekniska fältundersökningar

### 8.1 Utförda fältförsök

| <b>Sonderingar</b> | <b>Antal</b> | <b>Typ/ Anmärkning</b>      |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| CPT sondering      | 3            | Envi Memocone MKII klass 2  |
| Hejarsondering     | 2            | Hfa spets och 32 mm stänger |

### 8.2 Utförda provtagningar

| <b>Provtagningar</b>      | <b>Antal</b> | <b>Typ/ Anmärkning</b> | <b>Kategori</b> |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Skruvprovtagning          | 3 punkter    | Störda prover          | C               |
| Jordartsbestämning i fält | 3 nivåer     | Okulärt bedömt i fält  |                 |

### 8.3 Undersökningsperiod

Undersökningen utfördes 2016-10-06 och -12-01. Kompletterande undersökning utfördes under november - december 2020.

### 8.4 Fältpersonal

Borrledare har varit Sten Lundberg, BGK.

### 8.5 Kalibrering och utrustning

- Bandgående borrhvagn GM 75 GTS med hydraulhammare Furukawa, påbyggd vattenpump och kompressor. Flytande sonderingsbord för viktsondering.
- Databaserad datainsamling med Envi Logger G1.
- Hydrauliskt driven frifallvikt på 63,5 kg för hejarsondering.
- CPT utrustning, Envi Memocone MKII klass 2.
- Skruvprovtagare 82 mm.
- Direktavläsande markradonmätare typ Markus 10.
- Inmätning har skett med Trimble Rover R4.

## 9 Geotekniska laboratorieundersökningar

### 9.1 Utförda undersökningar

| <b>Undersökningsmetod</b> | <b>Antal</b> | <b>Typ/anmärkning</b> |
|---------------------------|--------------|-----------------------|
| Klassificering            | 23           | Bilaga 1              |

### 9.2 Undersökningsperiod

Laboratorieundersökningen utfördes 2016-10-06 och -12-01. Komplettering utfördes 2020-12-05.

### 9.3 Laborariepersonal

Laborariearbetet har utförts av Janne Svensson, BGK.



#### 9.4 Provförvaring

Upptagna jordprover sparas i BGK:s geotekniska laboratorium i 6 månader (ej i kylrum).

### 10 Hydrogeologiska undersökningar

#### 10.1 Utförda fältarbeten

| <i>Fältarbeten</i>                         | <i>Antal</i> | <i>Typ/ Anmärkning</i>    |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Installation av 1" grundvattenrör av stål. | 1            | Filterspets med duk 0,5 m |
| Installation av 30 mm PEH-rör.             | 1            | Slitsad filterspets 1,0 m |

#### 10.2 Utförda undersökningar

| <i>Undersökningar</i>             | <i>Antal</i> | <i>Typ/ Anmärkning</i> |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| Pejling av vattennivå i öppet rör | 2            | öppet system           |

#### 10.3 Korttidsobservationer

| <i>Punkt</i> | <i>Installerat datum</i> | <i>Observation datum</i> | <i>Djup under markytan</i>       | <i>Nivå</i>                        |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| GWR2         | 2016-10-06               | 2020-11-10<br>2020-11-17 | 0,72 m<br>0,91 m                 | +199,54<br>+199,35                 |
| GWR3         | 2016-12-01               | 2020-12-05<br>2020-11-17 | 14,1 m (torrt)<br>14,1 m (torrt) | +207,03 (torrt)<br>+207,03 (torrt) |

### 11 Markmiljöteknisk undersökning

#### 11.1 Utförda undersökningar

Markradonmätning i 3 punkter.

#### 11.2 Resultat

| <i>Punkt</i> | <i>Mätdatum</i> | <i>Resultat, kBq/m<sup>3</sup></i> |
|--------------|-----------------|------------------------------------|
| 4            | 2020-11-04      | 11                                 |
| 5            | 2020-11-04      | 8                                  |
| 6            | 2020-11-04      | 10                                 |

#### 11.3 Fältpersonal

Undersökningen utfördes av Hanna Wetterheim, BGK.


## 12 Härledda värden

### 12.1 Friktionsvinkel

#### Friktionsvinkel utvärderad från CPT och Hfa

$$\phi_{\text{Hfa}} = 29 + 2,3 \text{Hfa}_{\text{netto}}^{0,46}$$

$$\phi_{\text{CPT}} = 29 + 2,8 * q_c^{0,45}$$






## 12.2 E-modul

## Elasticitetsmodul utvärderad från CPT och Hfa

$$E_{Hfa} = 2,8 * Hfa_{netto}^{0,91}$$

$$E_{CPT} = 4,3 * q_c^{0,93}$$







Gunnar Karlsson  
Bygg- och Geokonstruktioner AB

bilaga 1

## LABORATORIERESULTAT


Plats: **Flahult 2:328, Jönköping**

arb nr 2020250

### Ny detaljplan

Provtagning 16-10-06, 16-12-01 och 20-12-05 Utförd av: Sten Lundberg

Lab- prov 16-10-10, 16-12-01 och 20-12-05 Utförd av: Janne Svensson

  
Janne Svensson

Fyllning kan i vissa fall vara svår att urskilja.  
Klassificeringen avseende gräns för fyllning och naturlig  
mark kan därför vara något osäker.

AMA  
Anläggning  
13 Tabell  
CB/1

| Borrp. | Djup m.u.my | Benämning                | Vattenkvot, % | Bedömt i fält | Materialtyp | Tjälfarlighets<br>klass |
|--------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 1      | 0,0-0,4     | mörkbrun mullhaltig Sand |               | X             |             |                         |
|        | 0,4-1,0     | brun mellan-finSand      |               |               | 2           | 1                       |
|        | 1,0-2,0     | brun grusig Sand         |               |               | 2           | 1                       |
|        | 2,0-3,0     | brun grusig Sand         |               |               | 2           | 1                       |
|        | 3,0-4,0     | brun grusig Sand         |               |               | 2           | 1                       |

|   |           |                                         |  |   |   |   |
|---|-----------|-----------------------------------------|--|---|---|---|
| 3 | 0,0-0,2   | mörkbrun sandig Mull                    |  | X |   |   |
|   | 0,2-1,0   | brun något grusig Sand med enstaka sten |  |   | 2 | 1 |
|   | 1,0-2,0   | brun något grusig Sand                  |  |   | 2 | 1 |
|   | 2,0-3,2   | brun grusig Sand                        |  |   | 2 | 1 |
|   | 3,2-4,0   | brun mellan-finSand                     |  |   | 2 | 1 |
|   | 4,0-5,0   | brun mellan-finSand                     |  |   | 2 | 1 |
|   | 5,0-6,0   | brun mellan-finSand                     |  |   | 2 | 1 |
|   | 6,0-7,0   | brun mellan-finSand                     |  |   | 2 | 1 |
|   | 7,0-8,0   | brun mellan-finSand                     |  |   | 2 | 1 |
|   | 8,0-10,0  | brun finSand                            |  |   | 2 | 1 |
|   | 10,0-11,0 | brun något grusig mellan-finSand        |  |   | 2 | 1 |
|   | 11,0-12,5 | brun grusig mellan-finSand              |  |   | 2 | 1 |
|   | 12,5-13,0 | brun finSand                            |  |   | 2 | 1 |
|   | 13,0-14,0 | brun mellan-finSand                     |  |   | 2 | 1 |

| <i>Borrp.</i> | <i>Djup m.u.my</i> | <i>Benämning</i>                | <i>Vattenkvot, %</i> | <i>Bedömt i fält</i> | <i>Materialtyp</i> | <i>Tjälfarighets<br/>klass</i> |
|---------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 7             | 0,0-0,5            | mörkbrun mullhaltig <b>Sand</b> |                      | X                    |                    |                                |
|               | 0,5-1,5            | brun något grusig <b>Sand</b>   |                      |                      | 2                  | 1                              |
|               | 1,5-2,0            | brun <b>Sand</b>                |                      |                      | 2                  | 1                              |
|               | 2,0-3,0            | brun grusig <b>Sand</b>         |                      |                      | 2                  | 1                              |
|               | 3,0-4,4            | brun grusig <b>Sand</b>         |                      |                      | 2                  | 1                              |
|               | 4,4-6,0            | brun mellan-grov <b>Sand</b>    |                      |                      | 2                  | 1                              |
|               | 6,0-7,0            | brun mellan-grov <b>Sand</b>    |                      |                      | 2                  | 1                              |


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 0.02 m  
Start djup 0.02 m  
Stopp djup 3.48 m  
Grundvattennivå 10.00 m

Referens My  
Nivå vid referens  
Förborrat material  
Geometri Normal

Vätska i filter  
Borrpunktens koord.  
Utrustning Memocone MKII  
Sond nr 20655

Projekt Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 1-4  
Projekt nr 2020250  
Plats Flahult 2:328, Jönköping  
Borrhål 1  
Datum 20161006






# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens My Förborrningsdjup 0.02 m Utvärderare JS  
Nivå vid referens Förborrat material Datum för utvärdering 2020-12-07  
Grundvattenyta 10.00 m Utrustning Memocone MKII  
Startdjup 0.02 m Geometri Normal

Projekt Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 1-4  
Projekt nr 2020250  
Plats Flahult 2:328, Jönköping  
Borrhål 1  
Datum 20161006



## C P T - sondering

Projekt

Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 1-4

2020250

Plats

Flahult 2:328, Jönköping

Borrhål

1

Datum

20161006

Förbörningsdjup

0.02 m

Startdjup

0.02 m

Stoppdjup

3.48 m

Grundvattenyta

10.00 m

Referens

My

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Normal

Vätska i filter

Operatör

SL

Utrustning

Memocone MKII

☒ Porttryck registrerat vid sondering

Kalibreringsdata

Spets

20655

Inre friktion  $O_c$

0.0 kPa

Datum

2019-08-20

Inre friktion  $O_f$

0.0 kPa

Areafaktor a

0.710

Cross talk  $c_1$

0.000

Areafaktor b

0.005

Cross talk  $c_2$

0.000

Skalfaktorer

| Porttryck     | Friktion      | Spetsstryck   |
|---------------|---------------|---------------|
| Område Faktor | Område Faktor | Område Faktor |
|               |               |               |

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning

Nollvärden, kPa

|       | Porttryck | Friktion | Spetsstryck |
|-------|-----------|----------|-------------|
| Före  | 100.00    | 0.00     | 0.00        |
| Efter | 96.00     | -1.00    | 0.07        |
| Diff  | -4.00     | -1.00    | 0.07        |

Korrigerig

Porttryck

(ingen)

Friktion

(ingen)

Spetsstryck

(ingen)

Bedömd sonderingsklass

3

Porttrycksobserverationer

| Djup (m) | Porttryck (kPa) |
|----------|-----------------|
| 10.00    | 0.00            |

Skiktgränser


| Djup (m) |
|----------|
|----------|

Klassificering

| Djup (m) |      | Densitet              | Flytgräns | Jordart |
|----------|------|-----------------------|-----------|---------|
| Från     | Till | (ton/m <sup>3</sup> ) |           |         |
| 0.00     | 0.20 | 1.80                  |           |         |

Anmärkning

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1






# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förbörningsdjup 6.95 m  
Start djup 6.95 m  
Stopp djup 10.41 m  
Grundvattennivå 10.00 m

Referens My  
Nivå vid referens  
Förbörat material  
Geometri Normal

Vätska i filter  
Borrpunktens koord.  
Utrustning Memocone MKII  
Sond nr 20655


Projekt Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 5-8  
Projekt nr 2020250  
Plats Flahult 2:328, Jönköping  
Borrhål 3  
Datum 20161201



# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007


Referens My Förborrningsdjup 6.95 m Utvärderare JS  
Nivå vid referens Förborrat material Datum för utvärdering 2020-12-07  
Grundvattenyta 10.00 m Utrustning Memocone MKII  
Startdjup 6.95 m Geometri Normal

Projekt Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 5-8  
Projekt nr 2020250  
Plats Flahult 2:328, Jönköping  
Borrhål 3  
Datum 20161201





# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1






# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 0.01 m  
Start djup 0.01 m  
Stopp djup 7.73 m  
Grundvattennivå 1.00 m

Referens My  
Nivå vid referens  
Förborrat material  
Geometri Normal

Vätska i filter  
Borrpunktens koord.  
Utrustning Memocone MKII  
Sond nr 52003


Projekt Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 9-12  
Projekt nr 2020250  
Plats Flahult 2:328, Jönköping  
Borrhål 7B  
Datum 20201204



# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007


|                   |        |                    |               |                       |            |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| Referens          | My     | Förborrningsdjup   | 0.01 m        | Utvärderare           | JS         |
| Nivå vid referens |        | Förborrat material |               | Datum för utvärdering | 2020-12-07 |
| Grundvattenyta    | 1.00 m | Utrustning         | Memocone MKII |                       |            |
| Startdjup         | 0.01 m | Geometri           | Normal        |                       |            |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Projekt    | Stenbäckshöjden bilaga 2 sid 9-12 |
| Projekt nr | 2020250                           |
| Plats      | Flahult 2:328, Jönköping          |
| Borrhål    | 7B                                |
| Datum      | 20201204                          |





# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1






- FÖRKLARINGAR**
- BETECKNINGAR ENLIGT  
SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM.  
VERSION 2001:2  
Se även [www.sgf.net](http://www.sgf.net) under kunskapsbank
- SONDERINGAR**
- DYNAMISK SONDERING MED REDOVISNING AV SONDERINGSMOTSTÅNDET I JORD (t ex HEJAR- OCH JB-SONDERING)
  - ⬇ CPT-SONDERING
- PROVTAGNING**
- STÖRD PROVTAGNING (t ex SKRUVPROVTAGARE)
- HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR**
- GRUNDVATTENNIVÅ BESTÄMD VID KORTIDSOBSERVATION I ÖPPET SYSTEM (t ex GRUNDVATTENRÖR)
- TILLÄGG FÖR DJUP- OCH BERGSBESTÄMNING**
- SONDERINGEN AVSLUTAD UTAN ATT STOPP ERHÅLLITS.
  - SONDEN KAN INTE NEDDRIVAS YTTRELLIGARE ENLIGT FÖR METODEN NORMALT FÖRFARANDE.

| BET                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANT            | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN              | DATUM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------|
| Flahult                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                   |       |
| <div><div><b>BGK</b><br/>BYGG OCH GEOTEKNISKA KONSTRUKTIONER</div><div>Torgsgatan 10, 56130 Huskvarna<br/>tel 036 139060 fax 036 139855 <a href="http://www.bglab.se">www.bglab.se</a></div></div> |                |                 |                   |       |
| UPPDRAG NR<br>2020250                                                                                                                                                                                                                                                                   | RITAD AV<br>JS |                 | HANDLÄGGARE<br>JS |       |
| DATUM<br>2020-12-07                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANSVARIG       |                 |                   |       |
| FLAHULT 2:328, JÖNKÖPING<br>NY DETALJPLAN<br>GEOTEKNISK UNDERSÖKNING<br>BORRPLAN                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                   |       |
| SKALA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMMER<br>G1   |                 | BET               |       |





SEKTION A-A  
1: 100

**FÖRKLARINGAR**

BETECKNINGAR ENLIGT  
SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM.  
VERSION 2001:2  
Se även [www.sgf.net](http://www.sgf.net) under kunskapsbank

**SONDERINGSSTOPP**

- ▼ SONDERINGEN AVSLUTAD UTAN ATT STOPP ERHÅLLITS.
- SONDEN KAN INTE NEDDRIVAS YTTRELLIGARE ENLIGT FÖR METODEN NORMALT FÖRFARANDE.
- ▲ STEN ELLER BLOCK.
- ⚡ BLOCK ELLER BERG.

**HEJARSONDERING**

ANTAL SLAG PER 0,2m  
DÅ SKALAN ÖVERSKRIDITS

100 HfA +0.0

100 216/18

sl/0.20m

ANTAL SLAG PER cm  
DÅ SKALAN ÖVERSKRIDITS

SONDERINGSMOTSTÅNDET ANGES  
SOM ANTAL SLAG PER 0,2m

**CPT-SONDERING ENKEL REDOVISNING**

LÖPANDE ORDNINGSNUMMER

100 SPETSTRYCK I MPa  
AREAKORRIGERAD

Rf CPT

4 8 12 16

Spetsstryck, qc (MPa)

GRUNDVATTENRÖR  
MED FILTERSPETS

| BET                                                                                                                                                                                                                        | ANT        | ÄNDRINGEN ÄVSR | SKR   | DATUM       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------|
| Flahult                                                                                                                                                                                                                    |            |                |       |             |
| <br>BYGG OCH GEOTEKNISKA<br>Torsgatan 10, 56130 Huskvarna<br>tel 036 139060 fax 036 139855 <a href="http://www.bgk.se">www.bgk.se</a> |            |                |       |             |
| UPPDRAG NR                                                                                                                                                                                                                 | 2020250    | RITAD AV       | JS    | HANDLÄGGARE |
| DATUM                                                                                                                                                                                                                      | 2020-12-07 | ANSVARIG       | JS    |             |
| FLAHULT 2:328, JÖNKÖPING<br>NY DETALJPLAN<br>GEOTEKNISK UNDERSÖKNING<br>BORRSEKTION A                                                                                                                                      |            |                |       |             |
| SKALA                                                                                                                                                                                                                      | NUMMER     |                | I BET |             |
|                                                                                                                                                                                                                            | G2         |                |       |             |